

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ą K O T N Ē

***ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas
un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)***

Darba vides riska faktori būvniecības uzņēmumos

Viesturs Šmeiss
Darba drošības un vides veselības institūts,
Rīgas Stradiņa universitāte


Kādi ir biežākie nelaimes gadījumu iemesli?

- Kritieni no augstuma;
- Apbēršana;
- Netiek ievērotas darba aizsardzības un iekārtu lietošanas instrukcijas;
- Tieka lietotas novecojušas un darba kārtībā neesošas iekārtas;
- Tieka darbinātas iekārtas, kurām noņemtas aizsardzības sistēmas (iekārtu rotējošās daļas);
- Iekārta apkalpošana neizslēdzot iekārtu un neatvienojot no elektrotīkla;
- Aizķeršanās aiz priekšmetiem kuri pamesti darba vietā.
- Tieka lietoti nepiemēroti individuālās aizsardzības līdzekļi vai netiek lietoti vispār;
- Nepietiekama uzmanība, veicot darba pienākumus.



Valsts darba
inspekcija

Letāls nelaimes gadījums



Remontstrādnieks
(22) gāja bojā,
strādājot
nenostiprinātā
tranšejā

Ar kuriem nodarbinātajiem biežāk notiek nelaimes gadījumi?

- Lai gan nelaimes gadījumi darbā var notikt ar jebkuru cilvēku, tomēr ir atsevišķi nodarbinātie, kuri cieš vairāk:
 - jaunieši - cilvēki, kas tikko uzsākuši darba gaitas;
 - uzņēmuma jaunie darbinieki;
 - pieredzējušie nodarbinātie, kuri “tā dara jau 30 gadus un nekad nekas nav noticis”;
 - nodarbinātie, kas darba vietā atrodas alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā.

Nedrošā uzvedība kā risks

- Nedroša uzvedība, prasību neievērošana un incidentu ignorēšana novēder pie nelaimes gadījumiem un bieži ar smagām sekām
- Incidenti jeb gandrīz notikušie nelaimes gadījumi
 - Gandrīz notikušie nelaimes gadījumi – tas ir situācijās, kurās apstākļu sakritības pēc cietušo nebija, bet varēja būt (“*paveicās...*”)
 - Likumdošana neliek izvērtēt, uzskaitīt (tikai labā prakse liek aizdomāties)
 - Reaģēšana uz incidentu ļauj savlaicīgi novērst riska faktorus, veicot agrīnus darba aizsardzības pasākumus


Kāpēc notiek nelaimes gadījumi?

■ Nelaimes gadījums parasti ir daudzu nelabvēlīgu apstākļu sakritība...


Parasti ir vismaz 2 notikumu kēdes (Somu izmeklēšanas modelis nelaimes gadījumiem):

- Cilvēka rīcība – ko darīja, vai ievēroja procedūras un lietoja IAL u.c.
- Materiālā (darba vides) raksturlielumi – kā radās apstākļi nelaimes gadījumiem...


Veicinošie faktori




Veicinošie faktori





Veicinošie faktori




Parastā
notikumu gaita



Cilvēka rīcība









Vides apstākļi




Nelaimes
gadījums

Atjaunošanās



Parastā
notikumu gaita


Cilvēka rīcība



Vides apstākļi



Nelaimes
gadījums



Atjaunošanās

Informācija par nelaimes gadījumu darbā/ Information about accident at work

Darbinieks guvis lūzumus/ Employee have broken bones

Īss negadījuma apraksts

- Nelaimes gadījums noticis darbiniekam veicot savus amata pienākumus pārtikas produktu apstrādes operatora amatā PPN 2. Darba dienas beigās darbiniece pārvietojās uz uzlīmju noliktavu nesot rokās kasti un, aizkeroties aiz paletes pie marinējumu fasēšanas iekārtas, nokrita. Kritiena rezultātā tika traumēta roka, kas rezultējās ar saplestu roku un lauztu kaulu rokas plaukstā. Pēc traumas gūšanas cietušajai tika sniegtā pirma palīdzība un izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Cietusī pēc tam tika nogādāta uz medicīnās iestādi medicīniskās palīdzības saņemšanai.
- Nelaimes gadījuma cēlonis – neuzmanība darbā, nepietiekoši ievērotas darba aizsardzības instrukcijas prasības. Nepietiekošu kārtību darba vietā.**

Short accident decription

- Accident happened when employee do his job how food production treatment operator. At the end of working day employee need to go to stickers storehouse. In the moment when employee goes to it she holds in her arms box's and don't see pallete. Employee felt after stuck the pallete. In felt process employee have arm injures and a broken bone in hand. After having injuries employee have first aid and after medical aid in hospital.
- Accident cause - negligence at work. Insufficient compliance with occupational health and safety instruction requirements. Not enought tidiness at work place**



Palete aiz kura aizķērās / Pallete after which stuck

16.05.2017

Svarīgākie iespējamie mehāniskie (nelaimes gadījumu) riska avoti

- Darba aprīkojums un iekārtas (t.sk. Bīstamās iekārtas - pacēlāji);
- Rokas darba rīki;
- Transporta līdzekļi un pārvietošanās teritorijā (kustības shēma);
- Dažādi riska faktori – paklupšana, paslīdēšana u.c.
- Darbs augstumā;
- Sprādzienbīstamība (darbs ar ķīmiskām vielām);

Darba aprīkojums

■ Darba aprīkojums – ļoti plašs jēdziens (var tikt nedaudz atšķirīgi formulēts):

- Iekārtu rotējošās (kustīgās) daļas;
- Neaizsargātas, nenožogotas iekārtas;
- Zem sprieguma esošas daļas, strāvas noplūdes u.c. (vadi, kabeļi to izvietojums objektā)
- Nestabilas iekārtas (ceļamkrāni, sastatnes);
- Kāpnes, pakāpieni u.c.

Rokas darba rīki

■ Var tikt izmantoti dažādu darbu veikšanai.

Svarīgi:

- Darbarīku tehniskais stāvoklis (lai bez bojājumiem);
- Darbarīku lietošanas paņēmieni (jāmāk strādāt);
- Darbarīku atbilstība izpildāmajam darbam;
- Darbarīku glabāšana;

Pārvietošanās uzņēmumā un ārpus tā

■ Būvobjekti un citi objekti:

- Nodarbināto pārvietošanās ceļu nodalīšana no transporta;
- Transporta un piebraukšanas maršruti (satiksmes ceļi, nožogojumi u.c.);
- Pašu transporta līdzekļu tehniskās problēmas, braukšana bez attiecīgas atļaujas;
- Arī ārējā satiksme (nokļūšana uz/no darbu) (piemēram: kiveres)

Citi nelaimes gadījumu riska faktori

■ Paklupšana:

- Segumu (grīdu, virsmu u.c.) līdzenumis;
- Margas, kāpnes;
- Izciļņi, pakāpieni, cauruļvadi u.c.;
- Dažādi kanāli.

Veicina:

- Nepareiza materiālu uzglabāšana, nekārtība darba vietā;
- Nepiemērots apgaismojums;
- Brīdinājuma zīmju un apzīmējumu trūkums (priekš kam, tas tak būvlaukums).

Citi nelaimes gadījumu riska faktori

■ Dažāda veida traumas, piemēram sasitumi u.c.

- Rokas instrumenti u.c.;
- Materiālu izvietojums;
- Darba virsmas u.tml.

■ Veicina:

- IAL nelietošana
- Tīrības un kārtības (ne)ievērošana

Uzkrišanas risks

- Nepareiza materiālu, darba aprīkojuma glabāšana
- Nepareiza šo materiālu pārvietošana (gan manuāli, gan mehanizēti):
 - Pārāk smaga krava;
 - Nepareizi izvietota krava;
 - Neapmācīts personāls;
 - Nedrošas stropes;
- Bīstami/nepareizi darba paņēmieni

Uzkrišanas/Nokrišanas risks

■ Darbs augstumā

- Nepiemērotas, nedrošas kāpnes vai to trūkums (piemēram, iekārtām);
- Platformu neatbilstība;
- Sastatņu nepareiza lietošana;
- Nedroša piekļuve dažādām darba vietām.

Letālais nelaimes gadījums



Valsts darba
inspekcija

Nelaimes gadījuma dienā namdarim tika dots uzdevums uz būvobjektu atvestos apmetuma maisus, izmantojot pacēlāju, pacelt uz ēkas 5. stāvu un iekraut ēkas iekštelpās. Ēkas 5. stāva iekštelpās atradās trīs strādnieki, kuri sapēma no pacēlāja padotos maisus, bet uz pacēlāja atradās divi darbinieki – cietušais namdaris un viņa kolēgis. Pacēlājam ēkas pusē bija noņemts aizsargnožogojums. Attālums starp 5. stāva ēkas palodzi un pacēlāju – 55 cm.

Starp 5. stāva palodzi un pacēlāju bija pārlikta finiera laipa. Cietušais stāvēja ar vienu kāju uz pacēlāja, bet otra kāja atradās uz palodzes. Darba gaitā cietušais noņēma kāju no pacēlāja un uzlika to uz pārlikto finiera loksni. Finiera loksne sašūpojās un namdaris nokrita no ēkas 5. stāva, kā rezultātā gāja bojā.

Cietušās vecums – 31 gads, darba stāžs amatā – 1 gads

Nelaimes gadījuma cēloņi:

- Neapmācīta darbinieka pielaišana darbā augstumā, izmantojot pacēlāju.
- Neatbilstoša pacēlāja (darba aprīkojuma) ekspluatācija.
- Darbinieka nenodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
- Nepamierinoša kontrole un uzraudzība par darba drošības prasību ievērošanu.



1. Rādītās. Platformas MA 1200 oriģinālajā Nr. 2CP010079. Ar kaitē
saraksta loga virs 5. stāvā, pār kuru nolaicināta gadījuma ietkā ūdens skābi
spārņu vērtību.



4. foto attēls. Platformas MA1200 mārgu posms, kas bija izņemta maiņu izkrustulānas
darbība laikā, kad platforma atradās 5. stāva loga ailes līmenī. Mārgu posms ir viegli
noņemams pēc vajadzības.

Kas vēl veicina?

- Fiziski smags darbs (smagu priekšmetu nepareiza celšana, vilkšana u.c.) bīstamās vietās;
- Steiga un stress;
- Nepiemēroti IAL vai to nelietošana (slīdoši cimdi vai apavi, ķiveres u.c.);
- Brīdinājumu trūkums un to vienkārša ignorēšana.

Vai var tik daudz atcerēties?

Paldies par uzmanību.