

Slikta prakse ikdienā!

Nejauši ejot garām, pamanīju darbinieku, kurš uz savu atbildību veica visai riskantas manipulācijas. Izmantojot mana fotoaparāta zoom funkciju, vēlos paskaidrot, kas mani kā darba aizsardzības speciālistu šokēja. Fotografijas liecina, ka darbi tiek veikti ar tam absolūti nepiemērotu instrumentu, pie tam, netiek pielietoti nekādi individuālie darba aizsardzības līdzekļi, kas būtu jāvalkā šāda tipa darbos, piemēram, cimdi, brilles, aizsargķivere. Tieši acis ir tās, kuras visvairāk var ciest no putekļiem un šķembām. Kā punkts uz „l” ir pašdarinātās sastatnes, kuru augstums acīmredzami pārsniedz 1,5 m – šis darbs jau ir klasificējams kā darbs augstumā ar visām drošībai nepieciešamajām prasībām: margām un kāju liestēm. Arī karājušies vadi drošību šai darba vietā nepalielina un liecina, ka darbinieks no darba aizsardzības viedokļa ir pilnīgi nesagatavots.



Darbs augstums ~ 2 m



Darbs ar neatbilstošu darba rīku



Darbs bez jebkādiem IAL:
- nav aizsargbrilles;
- nav cimdu;
- nav ķiveres.

Nav veikta norobežošana, kas varētu pasargāt garāmgājējus.

Nav sagatavota darba vieta (vadi)



Šo cilvēku acīmredzot neuztrauc ne vien sava veselība un dzīvība, bet viņš ar savu rīcību apdraud jebkuru garāmgājēju. Esiet gudrāki! Pārdomājiet savu attieksmi pret drošību pirms darbu uzsākšanas, otras iespējas var arī nebūt!

Andrejs Boka

GRIF SIA

Filiāles „Darba aizsardzības specialisti” vadītājs.